



FICHA REPORTE DE EMERGENCIA VIAL

OFICINA DE COORDINACION Dirección de Caminos
 COORDINADOR TECNICO Ing. Niva Azucena Ramirez Peña
 RESPONSABLE TECNICO Ing. Juan Carlos Ipanaque Garcia

MES	Abril
Nº	1
Fecha de Reporte	17/04/2015
Hora de Reporte	

PARTE I. INFORMACIÓN PRELIMINAR

DEPARTAMENTO: PIURA PROVINCIA: MORROPON DISTRITO: YAMANGO

RUTA: PI - 124 NACIONAL DEPARTAMENTAL VECINAL

CARRETERA: **CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-124; TRAMO: EMP. PI-107 (YUMBE)-ALTAMIZA-LOS BOSQUES-DV. CHOCO-PAGAY-YAMANGO-LA LOMA-FLORES DE AGUA-PISCAN-FAICAL-MANBLUQUE-NUEVO PROGRESO-PUEBLO NUEVO-LINDEROS-MORROPÓN"**

TIPO DE EMERGENCIA: **Derrumbes o Deslizamientos**

UBICACIÓN:

INICIO	FINAL	SECTOR O TRAMO
1 Km. 17+060 (627364.176 , 9425970.756)		Mambluque-Alto Mambluque
2		
3		
4		

TRANSITO: Restringido Interrumpido

FECHA DE OCURRENCIA: 17/04/2015 HORA: Hrs

PARTE II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

METRADO ESTIMADO

CANTIDAD	UNIDAD	
1 270.00	m3	Eliminación de Derrumbe
2		
3		
4		
5		

FECHA DE ATENCIÓN

Inicio de Trabajos _____ Horas _____ Hrs
 Pase Provisional _____ Horas _____ Hrs

RECURSOS QUE APORTARÁ ENTIDAD RESPONSABLE:

Personal:		
DRTYCP	Ingeniero Inspector	1
	Controlador	1
	Conductor (camioneta)	1
	Personal de campo y guardián (DRTyC)	1

Equipo

UNIDADES	ENTIDAD
Tractor Oruga	
Tractor Neumatico	
Volquete 1	Municipalidad Distrital de Ymango
Motoniveladora	
Retro-Excavadora	
Cargador Frontal 1	Municipalidad Distrital de Ymango
Camioneta 1	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Otros	
Volquetes	

RECURSOS QUE APORTARA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES:

Combustible (total)	Costo	Valor Referencial puesto en Obra:	Costo
Petroleo (D2) 121.00 Glns	Unitario		Parcial
Gasolina 90 Oct. _____ Glns	(S/.)		(S/.)
Gasolina 84 Oct. _____ Glns			

OBSERVACIONES

COORDINADOR TECNICO

RESPONSABLE TECNICO

ENTIDAD RESPONSABLE

FICHA REPORTE DE EMERGENCIA VIAL

OFICINA DE COORDINACION
COORDINADOR TECNICO
RESPONSABLE TECNICO

Dirección de Caminos
Ing. Niva Azucena Ramirez Peña
Ing. Juan Carlos Ipanaque Garcia

MES	Abril
Nº	1
Fecha de Reporte	17/04/2015
Hora de Reporte	

PANEL FOTOGRAFICO



FICHA REPORTE DE EMERGENCIA VIAL

OFICINA DE COORDINACION Dirección de Caminos
 COORDINADOR TECNICO Ing. Niva Azucena Ramirez Peña
 RESPONSABLE TECNICO Ing. Juan Carlos Ipanaque Garcia

MES	Abril
Nº	1

Fecha de Reporte	17/04/2015
Hora de Reporte	

PARTE I. INFORMACIÓN PRELIMINAR

EQUIPO:

ACTIVIDAD: **ELIMINACIÓN DE DERRUMBE**

CAMION VOLQUETE	UND	Valores	Tiempo (hr)
Distancia Media al Botadero	Km	10	-
Velocidad de Ida (cargado)	Km/h	20	0.5
Velocidad de Retorno (descargado)	Km/h	30	0.33
Capacidad del Volquete	m3	15	-
Volumen a Eliminar	m3	270.00	
Viajes		18	
Factor de Eficiencia y otras condiciones	%	0.90	
Consumo de Combustible	Gal/hr	3.50	
Total de Horas de Trabajo	Hr	0.83	
Total de Combustible (Volquete)	Gal	59.40	

CARGADOR FRONTAL	UND	Valores
Tiempo de Ciclo	Min	4.0000
Volumen de Carga y Descarga	m3	270.00
Capacidad del cucharón	m3	2
Numero de Ciclos		135
Factor de Eficiencia y otras condiciones	%	85.00%
Consumo de Combustible	Gal/hr	4.60
Total de Horas de Trabajo	Hr	10.59
Total de Combustible (Cargador Frontal)	Gal	48.80

ACTIVIDAD: **TRASLADO DE MAQUINARIA**

DISTANCIA			VELOCIDAD (KM/HORA)		CONSUMO (GAL/HORA)		TIEMPO (horas)		CONSUMO (galones)	
DE	HASTA	Distancia recorrida	V.	C.F	V.	C.F	V.	C.F	V.	C.F
Yamango (Prog.)	Ocurrencia (Prog.)	17.94	30	20	3.50	4.60	0.60	0.90	2.10	4.20
35+000.0	17+060									
TOTAL									6.30	
TOTAL IDA/REGRESO									12.60	

ACTIVIDAD: **TRASLADO DE CAMIONETA**

DISTANCIA			VELOCIDAD (KM/HORA)	CONSUMO (GAL/KM)	CONSUMO (galones)
DE	HASTA	Distancia recorrida			
Piura (Prog.)	Ocurrencia (Prog.)		40	28.00	0.00
combustible de la Entidad (no se contabiliza)					
Total ida/regreso					0.00

RESUMEN

Actividad	Volquete	Cargador Frontal	Camioneta
Eliminación	59.40	48.80	-
Traslado	4.20	8.40	0.00
TOTAL CONSUMO	121.00		

COORDINADOR TECNICO

RESPONSABLE TECNICO

ENTIDAD RESPONSABLE